




Gerinneleistung dto. gering wegen geringem KST und wenig Gefälle.



Die Bauernorchideen, das Sprinkraut steht, 2,50m hoch im Kleebach auf den Anlandungen.

Bennergasse Fußabwärts
niedriger Strickler Beiwert KST
und wenig Gefälle =
geringe Gerinneleistung bei
diesem Fließquerschnitt



Gerinneleistung dto. gering





Gerinnleistung dto. gering



Gerinnleistung dto. gering



Gerinneleistung dto. gering
geringem kST und wenig Gefälle.



Keine Halterungen für Flutschutz an der
Drongasse
vorhanden. Flußkilometer 14750

Gerinneleistung hier sehr gering.
kST sehr gering, siehe auch Beton
und Gefälle $< 0.3 \%$