



Einleitung am 11.07.2021 um 11 Uhr 18
nach 18 mm Niederschlag.



29.01.2021

Gerinnequerschnitt zu klein,
Striklerbeiwertwert niedrig,
Gerinneleistung in der Ortslage
mangelhaft. Wassermenge 7,5m³/sek
Anwohner direkt gefährdet.



29.01.2021
Man sieht deutlich dass hier
der Wassereinlauf (Pfeil) staut, Bach-
querschnitt hier zu gering bei 7,5m³/sek.
Bach ufert aus. Gerinneleistung mangelhaft.



Engstelle an der Einleitung
des Hüttenbaches an der
Brücke Festplatz, Flusskilometer
14498